




標書號	電力工程項目	標書號	電力工程項目
2.1	<p>地下 1 號總電掣房更換 1 組 DC 30V, 4Ah Ni-CD 電池。</p>  <p><u>已完成 4Ah Ni-CD 電池</u></p>	2.2	<p>地下 1 號總電掣房使用 AutoCAD 格式更新及提供主配 電系統圖</p>  <p><u>已完成主配電系統圖</u></p>
2.3	<p>安裝已缺失的房門的輔助等電位導線 (位置：地下 1 號總電掣房)</p>  <p><u>已完成等電位導線</u></p>	2.4	<p>地下 2 號總電掣房更換供”火牛 Tx--D1" ACB 面板門鉸</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>



<p>2.5.1</p>	<p>地下 2 號總電掣房 2500A TPN ACB 供 " 火牛 Tx.1" (3 個) LED 指示燈</p>  <p><u>已完成 3 個 LED 指示燈</u></p>	<p>2.5.2</p>	<p>地下 2 號總電掣房 2500A TPN ACB 供 " 備用火牛"(3 個)</p>  <p><u>已完成 3 個 LED 指示燈</u></p>
<p>2.5.3</p>	<p>地下 2 號總電掣房 2500A TPN ACB 供 " 火牛 Tx.2" (3 個)</p>  <p><u>已完成 3 個 LED 指示燈</u></p>	<p>2.6.1</p>	<p>地下 2 號總電掣房 2500A TPN ACB 供 " 火牛 Tx.3"</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>

<p>2.6.2</p>	<p>地下 2 號總電掣房 2500A TPN ACB 供 " 火牛 Tx.2"</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.7</p>	<p>地下 2 號總電掣房更換 1 組 DC30V、4Ah Ni-CD 電池</p>  <p><u>已完成 DC30V 電池更換</u></p>
<p>2.8</p>	<p>地下 2 號總電掣房使用 AutoCAD 格式更新及提供主配電系統圖</p>  <p><u>已完成主配電系統圖</u></p>	<p>2.9</p>	<p>地下 2 號總電掣房安裝房門已缺失的輔助等電位導線</p>  <p><u>已完成缺失的等電位導線</u></p>


2.10	<p>地下 2 號總電掣房更換副開關總掣銘牌</p>  <p><u>已完成副開關總掣銘牌</u></p>	2.11	<p>地下 2 號總電掣房電巴箱安裝絕緣板</p>  <p><u>已完成電巴箱絕緣板</u></p>
2.12	<p>E1 地下 3 號總電掣房更換"FLBI"消防升降機總掣的螺絲。</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	2.13.1	<p>地下 3 號總電掣房"GLB3"升降機 200A TPN F/S 菲士掣(3 個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>


2.13.2	<p>地下3號總電掣房"CLB3"升降機 100A TPN F/S 菲士掣(3個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	2.13.3	<p>E2 地下3號總電掣房"EMB"配 電箱 160A TPN F/S 菲士掣(3 個)</p>  <p><u>合機電工程署的規定</u></p>
2.13.4	<p>地下3號總電掣房"FLB1"消防升降 機 200A TPN F/S 菲士掣(3個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	2.14	<p>地下3號總電掣房更換1組 DC 30V、4Ah Ni-CD 電池</p>  <p><u>已完成更換1組 DC 30V、4Ah Ni-CD 電池</u></p>


<p>2.15</p>	<p>使用 AutoCAD 格式更新及提供地下3號總電掣房主配電系統圖。</p>  <p><u>已完成主配電系統圖</u></p>	<p>2.16.1</p>	<p>F2 地下3號總電掣房 50 kVar 電容(4個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>
<p>2.16.2</p>	<p>地下3號總電掣房 125A 3P 索掣(4個)</p>  <p><u>已完成 125A 3P 索掣</u></p>	<p>2.16.3</p>	<p>地下3號總電掣房 125A HRC 菲士連菲士座及電巴(12套)</p>  <p><u>已完成 125A HRC 菲士連菲士座及電巴</u></p>

<p>2.17</p>	<p>地下3號總電掣房更換"GLB3"升降機 100A F/S 菲士掣的老化主電纜。</p>  <p><u>已完成 100A F/S 菲士掣</u></p>	<p>2.18.1</p>	<p>地下3號總電掣房安裝開關掣銘牌(x8個)</p>  <p><u>已完成安裝開關掣銘牌</u></p>
<p>2.18.2</p>	<p>F4 地下3號總電掣房更換 200A 電巴箱的 RYBN 電巴(x4條)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.18.3</p>	<p>F4 地下3號總電掣房分開兩條電纜共用1個螺絲連接(x5組)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>


<p>2.18.4</p>	<p>地下3號總電掣房為電巴箱安裝絕緣板。</p>  <p><u>已完成安裝絕緣板</u></p>	<p>2.19</p>	<p>更換備用開關總掣銘牌</p>  <p><u>已完成更換備用開關總掣銘牌</u></p>
<p>2.20</p>	<p>地下3號總電掣房安裝房門已缺失的輔助等電位導線。</p>  <p><u>已完成缺失的輔助等電位導線。</u></p>	<p>2.21</p>	<p>地下3號總電掣房升降機的電巴箱安裝絕緣板。</p>  <p><u>已完成電巴箱安裝絕緣板。</u></p>

2.22	<p>地下4號總電掣房-低壓主配電櫃更換LVSB的IDMT-E/F接地故障繼電器。</p>  <p>已完成 IDMT - E/F 繼電器。</p>	2.23	<p>地下4號總電掣房-低壓主配電櫃更換供”火牛Tx.3“已缺失的菲士座。</p>  <p>已完成缺失的菲士座。</p>
2.24	<p>地下4號總電掣房-低壓主配電櫃更換1組DC30V、4Ah Ni-CD 電池</p>  <p>已完成 4Ah Ni-CD 電池</p>	2.25	<p>地下4號總電掣房-低壓主配電櫃轉換掣安裝絕緣板</p>  <p>已完成絕緣板</p>

2.26	<p>地下4號總電掣房使用 AutoCAD 格式更新及提供主配電系統圖</p>  <p><u>已完成主配電系統圖</u></p>	2.27.1	<p>H2 地下4號總電掣房更換 50 kVar 電容；(4個)</p>   <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>
2.28.1	<p>地下4號總電掣房修復過路箱孔</p>  <p><u>已完成修復過路箱孔</u></p>	2.28.2	<p>地下4號總電掣房過路箱蓋</p>  <p><u>已完成安裝過路箱蓋</u></p>

2.29	<p>地下4號總電掣房安裝房門已缺失的輔助等電位導線。</p>  <p>已完成缺失的輔助等電位導線</p>	2.30	<p>地下4號總電掣房安裝已鬆脫的接地銅帶碼(2隻)</p>  <p>已完成鬆脫銅帶碼</p>
2.31	<p>地下4號總電掣房修復有關輔助等電位導線的'Safety Electrical Connection - Do not Remove and 安全接地終端 - 切勿移去告示牌; 7個)</p>  <p>已完成接地終端切勿移去告示牌</p>	2.32.1	<p>地下4號總電掣房分開兩條電纜共用1個螺絲連接(x9組)</p>  <p>符合機電工程署的規定</p>

<p>2.32.2</p>	<p>地下4號總電掣房安裝中相線線耳(2個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.32.3</p>	<p>地下4號總電掣房查找及安裝30A MCB的用途名牌(2個)</p> 
<p>2.32.4</p>	<p>地下4號總電掣房為電巴箱安裝絕緣板。</p>  <p><u>已完成絕緣板</u></p>	<p>2.33</p>	<p>地下4號總電掣房更換1組DC30V、4Ah Ni-CD 電池</p>  <p><u>已完成 4Ah Ni-CD 電池</u></p>

<p>2.34</p>	<p>地下5號總電掣房使用 AutoCAD 格式更新及提供主配電系統</p>  <p><u>已完成主配電系統圖</u></p>	<p>2.35</p>	<p>地下5號總電掣房安裝有關金屬部份已缺失的輔助等電位導線；(3個)</p>  <p><u>已完成電位導線</u></p>
<p>2.36.1</p> <p>2.36.2</p>	<p>地下5號總電掣房關閉相關的2500A ACB總掣</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.36.3</p> <p>2.36.4</p>	<p>地下5號總電掣房已損壞的電源線(2組由管理處的配電箱至中電電錶)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>

<p>2.36.5</p>	<p>地下 5 號總電掣房向中電電錶組提交申請及 WRI 表格。</p>  <p><u>沒有更換不需要提交 WR1</u></p>	<p>2.37.1</p>	<p>地庫 L11 升降機房更換開關掣的名牌(5 個)</p>  <p><u>已完成更換開關掣的名牌</u></p>
<p>2.37.2</p>	<p>地庫 L11 升降機房安裝有關裝置的相位識別(5 個)</p>  <p><u>已完成安裝有關裝置的相位識別</u></p>	<p>2.37.3</p>	<p>地庫 L11 升降機房安裝有關裝置的'DANGER and 危險' 告示牌(5 個)</p>  <p><u>已完成危險' 告示牌</u></p>

<p>2.38</p>	<p>地庫 L11 升降機房安裝過路箱蓋</p>  <p><u>已完成過路箱蓋</u></p>	<p>2.39</p>	<p>地庫 L11 升降機房分開電巴箱內兩條電纜共用 1 個螺絲連接 (3 組)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>
<p>2.40.1</p>	<p>地庫 L14 升降機房更換開關掣的名牌(5 個)</p>  <p><u>已完成關掣的名牌</u></p>	<p>2.40.2</p>	<p>地庫 L14 升降機房安裝有關裝置的相位識別(5 個)</p>  <p><u>已完成裝置的相位識別</u></p>

<p>2.40.3</p>	<p>地庫 L14 升降機房安裝有關裝置的 'DANGER and 危險' 告示牌(5 個)</p>  <p>已完成危險' 告示牌</p>	<p>2.41</p>	<p>地庫 L14 升降機房移除不必要的時間掣</p>  <p>已完成移除不必要的時間掣</p>
<p>2.42</p>	<p>地庫 L14 升降機房修復有關外露的電線</p> <p>欠相片</p> <p>已完成修復有關外露的電線</p>	<p>2.43</p>	<p>地庫 L14 升降機房安裝有關金屬部份已缺失的輔助等電位導線</p>  <p>已完成輔助等電位導線</p>

<p>2.44.1</p>	<p>L14 升降機房配電箱 DB-MRA-2</p>  <p>已完成配電箱 DB-MRA-2</p>	<p>2.45.1</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房更換開關掣的名牌(4 個)</p>  <p>已完成開關掣的名牌</p>
<p>2.45.2</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房安裝有關開關掣的相位識別(4 個)</p>  <p>已完成關開關掣的相位識別</p>	<p>2.46.1</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房更換 20A MCB 連有關電源線</p>  <p>已完成 20A MCB 關電源線</p>

<p>2.46.2</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房安裝有關開關掣的名牌。</p>  <p>已完成關掣的名牌</p>	<p>2.46.3</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房安裝有關開關掣的相位識別。</p>  <p>已完成關掣的相位識別</p>
<p>2.46.4</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房安裝有關裝置的'DANGER and 危險' 告示牌。</p>  <p>已完成危險' 告示牌</p>	<p>2.47.1 2.47.2 2.47.3 2.47.4</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房更換相位接點的螺絲(6 個)</p>  <p>已完成 2.41.1-2.21.4</p>

2.48.1 2.48.2	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房更換相位接點的螺絲(6 個)</p>  <p><u>已完成接點的螺絲</u></p>	2.48.3 2.48.4	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房更換 160A TPN 菲士掣</p>  <p><u>已完成更換 160A TPN 菲士掣</u></p>
2.48.4	<p>安裝相位有關的識別牌</p>  <p><u>已完成安裝相位有關的識別牌</u></p>	2.49.1 2.49.2	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房拆除已損壞的電源線</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>


<p>2.49.3</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房安裝有關開關掣的名牌</p>  <p><u>已完成開關掣的名牌</u></p>	<p>2.49.4</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房安裝有關開關掣的名牌</p>  <p><u>已完成開關掣的名牌</u></p>
<p>2.50.1</p> <p>2.50.2</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房分開兩條電纜共用 1 個螺絲連接(x4 組) 包括電巴鑽孔</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.50.3</p>	<p>地庫 L15 及 L16 升降機房為電巴箱安裝絕緣板</p>  <p><u>已完成安裝絕緣板</u></p>

<p>2.51.1</p>	<p>修政有關配電箱的電力裝置</p>  <p><u>已修正電力裝置</u></p>	<p>2.52.1</p>	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房更換開關掣的名牌 (5 個)</p>  <p><u>已完成開關掣的名牌</u></p>
<p>2.52.2</p>	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房安裝有關裝置的相位識別(5 個)</p>  <p><u>已完相位識別</u></p>	<p>2.52.3</p>	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房安裝有關裝置的'DANGER and 危險'告示牌(5 個)</p>  <p><u>已完成相位識別危險 '告示牌</u></p>

<p>2.531</p> <p>2.532</p> <p>2.533</p> <p>2.534</p>	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房更換開關掣的名牌. 相位識別. 危險' 告示牌. 修復掣面孔</p>  <p>已完成 2.53.1-2.53.4</p>	<p>2.54.1</p> <p>2.54.2</p> <p>2.54.3</p> <p>2.54.4</p>	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房更換 32A HRC 菲士(1 個) 換開關掣的名牌. 相位識別. 危險' 告示牌</p>  <p>已完成 2.541-2.544</p>
<p>2.55</p>	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房修正有關升降機電力裝置的 20A TP MCB</p>  <p>已完成修正有關升降機電力裝置</p>	<p>2.56</p>	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房供應及更換掣後的 3 x 1/C 2.5 mm2 PVC 電源線</p> <p>欠相片</p> <p>已完成更換掣後的 3 x 1/C 2.5 mm2 PVC 電源線</p>

2.56.1	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房更換開關掣的名牌</p>  <p>已完成開關掣的名牌</p>	2.56.2	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房安裝有關裝置的相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>
2.56.3	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房安裝有關裝置的'DANGER and 危險' 告示牌</p>  <p>已完成危險'告示牌</p>	2.57.1	<p>地庫 L4 及 L5 升降機房分開兩條電纜共用 1 個螺絲連接(x4 組) · 包括電巴鑽孔</p>  <p>符合機電工程署的規定</p>

<p>2.58.1</p>	<p>地庫 L7 及 L8 升降機房更換開關掣的名牌 (7 個)</p>  <p>已完成開關掣的名牌</p>	<p>2.58.2</p>	<p>地庫 L7 及 L8 升降機房安裝有關裝置的相位識別 (7 個)</p>  <p>已完成相位識別</p>
<p>2.58.3</p>	<p>地庫 L7 及 L8 升降機房安裝有關裝置的'DANGER and 危險' 告示牌(7 個)</p>  <p>已完成告示牌(7 個)</p>	<p>2.59</p>	<p>地庫 L7 及 L8 升降機房更換已銹蝕的線槽蓋</p>  <p>已完成銹蝕的線槽蓋</p>

2.60	<p>地庫 L7 及 L8 升降機房修復蘇位箱孔</p> <p>欠相片</p> <p>已完成修復蘇位箱孔</p>	2.61.1	<p>地庫 L7 及 L8 升降機房分開兩條電纜共用 1 個螺絲連接(x3 組) · 包括電巴鑽孔</p>  <p>符合機電工程署的規定</p>
2.62.1	<p>地庫食水及廁水泵房更換開關掣的名牌</p>  <p>已完成開關掣的名牌</p>	2.62.2	<p>地庫食水及廁水泵房安裝有關裝置的相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>


<p>2.62.3</p>	<p>地庫食水及廁水泵房安裝有關裝置的'DANGER and 危險' 告示牌</p>  <p>已完成危險' 告示牌</p>	<p>2.63.1</p>	<p>地庫食水及廁水泵房更換電巴箱內有關相位接點的螺絲(36個)</p>  <p>符合機電工程署的規定</p>
<p>2.63.2</p>	<p>地庫食水及廁水泵房安裝有關裝置的電路相位識別</p>  <p>已完成電路相位識別</p>	<p>2.64.1</p>	<p>地庫食水及廁水泵房更換電巴箱內有關相位接點的螺絲(13個)</p>  <p>符合機電工程署的規定</p>

<p>2.64.2</p>	<p>地庫食水及廁水泵房安裝有關裝置的電路相位識別</p>  <p>已完成電路相位識別</p>	<p>2.64.3</p>	<p>地庫食水及廁水泵房安裝有關裝置的相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>
<p>2.64.4</p>	<p>地庫食水及廁水泵房安裝有關裝置的'DANGER and 危險' 告示牌</p>  <p>已完成危險' 告示牌</p>	<p>2.65.1</p>	<p>A座食水泵控制箱(1個) 安裝電位導線</p>  <p>已完成安裝電位導線</p>

<p>2.65.2</p>	<p>B座廁食水泵控制箱(1個) 安裝電位導線</p>  <p>已完成安裝電位導線</p>	<p>2.65.3</p>	<p>地庫食水及廁水泵房水泵避震喉安裝電位導線(4個)</p>  <p>已完成電位導線</p>
<p>2.66</p>	<p>地庫食水及廁水泵房安裝抽氣扇保護罩</p>  <p>已完成抽氣扇保護罩</p>	<p>2.67</p>	<p>地庫食水及廁水泵房更換 15A 蘇位</p>  <p>已完成更換 15A 蘇位</p>

<p>2.68.1</p> <p>2.68.2</p> <p>2.68.3</p>	<p>地庫食水及廁水泵房更換全新 200A 刀掣及接駁現有裝甲電纜，駁電纜至電巴箱</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.68.4</p> <p>2.68.5</p> <p>2.68.6</p>	<p>地庫食水及廁水泵房更換，施房門名牌，開關掣的名牌。</p>  <p><u>已完成施門名牌開關掣的名牌</u></p>
<p>2.69.1</p>	<p>地庫食水及廁水泵房安裝設施房門名牌</p> <p>欠相片</p> <p><u>已完成設施房門名牌</u></p>	<p>2.69.2</p>	<p>地庫食水及廁水泵房安裝 "Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited—電力危險，未經授權不得內進” 告示牌</p> <p>欠相片</p> <p><u>已完成不得內進” 告示牌</u></p>


<p>2.70.1</p>	<p>更換全新 160A 刀掣及接駁現有裝甲電纜</p>  <p><u>已完成裝甲電纜</u></p>	<p>2.70.2</p>	<p>重新排位週邊的電力裝置·以提供足夠空間安裝新 160A 掣</p>  <p><u>已完成 160A 掣</u></p>
<p>2.70.3</p>	<p>接駁電纜至電巴箱</p>  <p><u>已完成接駁電纜至電巴箱</u></p>	<p>2.70.4</p>	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p><u>已完成開關掣的名牌</u></p>

<p>2.70.5</p>	<p>安裝有關裝置的相位識別</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>	<p>2.70.6</p>	<p>安裝有關裝置的'DANGER and 危險' 告示牌</p>  <p><u>已完成危險' 告示牌</u></p>
<p>2.71.1</p> <p>2.71.3</p> <p>2.71.4</p> <p>2.71.5</p>	<p>地庫消防及花灑泵房更換電巴箱內有關相位接點的螺絲(54 個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.71.2</p> <p>2.71.6</p> <p>2.71.7</p> <p>2.72</p>	<p>地庫消防及花灑泵房更換電巴箱面蓋，電路相位識別。拆除不需要的控制箱</p>  <p><u>已完成電路相位識別及拆除了不需要的控制箱</u></p>


<p>2.73.1</p>	<p>安裝已缺失的相位識別輔助等電位導線(4 個)</p>  <p><u>已完成電位導線</u></p>	<p>2.73.2</p>	<p>地庫消防及花灑泵房抽氣扇安裝電位導線(1 個)</p>  <p><u>已完成抽氣扇安裝電位導線</u></p>
<p>2.73.3</p>	<p>爬梯安裝電位導線(2 個)</p>  <p><u>已完成電位導線</u></p>	<p>2.73.4</p>	<p>地庫消防及花灑泵房水泵避震喉安裝電位導線(4 個)</p>  <p><u>已完成電位導線</u></p>

2.74	<p>地庫消防及花灑泵房更換線槽蓋</p>  <p><u>已完成換線槽蓋</u></p>	2.75.1	<p>A座花灑泵安裝電位導線</p>  <p><u>已完成安裝電位導線</u></p>
2.75.2	<p>B座花灑泵安裝電位導線</p>  <p><u>已完成安裝電位導線</u></p>	2.75.3	<p>A座及B座消防泵安裝電位導線</p>  <p><u>已完成安裝電位導線</u></p>

2.76	<p>地庫消防及花灑泵房設施房門安裝 "Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited-電力危險, 未經授 權不得內進" 告示牌</p> <p>欠相片</p> <p>已完成未經授權不得內進告示牌</p>	2.77.1	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p>已完成開關掣的名牌</p>
2.77.2	<p>安裝有關裝置的相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>	2.78.1	<p>地庫1號風機房軟風喉安裝電 位導線(1個)</p>  <p>已完成相位導線</p>

2.79.1	<p>地庫 2 號風機房 (近 L17 號車位) 更換開關掣的名牌</p>  <p><u>已完成更換開關掣的名牌</u></p>	2.79.2	<p>地庫 2 號風機房 (近 L17 號車位) 安裝有關裝置的相位識別</p>  <p><u>已完成裝置的相位識別</u></p>
2.80.1	<p>地庫 2 號風機房軟風喉安裝電位導線(1 個)</p>  <p><u>已完成電位導線</u></p>	2.81.1	<p>地庫 3 號風機房 (近 L12 號車位) 更換開關掣的名牌</p>  <p><u>已完成開關掣的名牌</u></p>

2.81.2	<p>安裝有關裝置的相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>	2.82.1	<p>地庫 3 號風機房軟風喉安裝電位導線(1 個)</p>  <p>已完成電位導線</p>
2.83	<p>地庫 3 號風機房 (近 L12 號車位) 安裝過路箱蓋</p>  <p>已完成安裝過路箱蓋</p>	2.84.1	<p>更換開關擊的名牌</p>  <p>已完成開關擊的名牌</p>

2.84.2	<p>地庫 4 號安裝有關裝置的相位識別</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>	2.85.1	<p>地庫 4 號風機房更換相位接點的螺絲(44 組)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>
2.85.2	<p>地庫 4 號風機房安裝有關裝置的電路相位識別</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>	2.85.3	<p>地庫 4 號風機房安裝有關裝置的相位識別(8 個)</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>

2.86.1	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p><u>已完成關掣的名牌</u></p>	2.86.2	<p>安裝有關裝置的相位識別</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>
2.87	<p>地庫 4 號風機房修復線槽孔(3 個)</p>  <p><u>已完成修復線槽孔</u></p>	2.88	<p>地庫 4 號風機房安裝線槽蓋</p>  <p><u>已完成安裝線槽蓋</u></p>

<p>2.89.1</p>	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p>已完成開關掣的名牌</p>	<p>2.89.2</p>	<p>安裝有關裝置的相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>
<p>2.90.1</p>	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p>已完成開關掣的名牌</p>	<p>2.90.2</p>	<p>安裝有關裝置的相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>

2.91.1	<p>地庫 6 號風機房軟風喉安裝電位導線(1 個)</p>  <p>已完成電位導線</p>	2.92.1	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p>已完成關掣的名牌</p>
2.92.2	<p>地庫 7 號風機房 (近 P21 號車位) VF-7-B 風機安裝有關裝置相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>	2.93.1	<p>地庫 7 號風機房軟風喉安裝電位導線(1 個)</p>  <p>已完成電位導線</p>

2.94	<p>地庫 7 號風機房 (近 P21 號車位) 安裝過路箱蓋</p>  <p><u>已完成過路箱蓋</u></p>	2.95.1	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p><u>已完成開關掣的名牌</u></p>
2.95.2	<p>地庫 8 號風機房 (近 P7 號車位) VF-8-B 風機安裝有關裝置的相位識別</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>	2.96.1	<p>地庫 8 號風機房軟風喉安裝電位導線(1 個)</p>  <p><u>已完成電位導線</u></p>

2.97.1	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p><u>已完成開關掣的名牌</u></p>	2.97.2	<p>安裝有關裝置的相位識別</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>
2.98.1	<p>地庫9號風機房軟風喉安裝電位導線(1個)</p>  <p><u>已完成電位導線</u></p>	2.99.1	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p><u>已完成開關掣的名牌</u></p>

<p>2.99.2</p>	<p>安裝有關裝置的相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>	<p>2.100.1</p>	<p>地庫 10 號風機房軟風喉安裝電位導線(1 個)</p>  <p>已完成電位導線</p>
<p>2.101.1</p>	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p>已完成開關掣的名牌</p>	<p>2.101.2</p>	<p>安裝有關裝置的相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>

2.102.1	<p>地庫 11 號風機房軟風喉安裝電位導線(1 個)</p>  <p>已完成電位導線</p>	2.103.1	<p>地庫車場近 L25 車位水泵系統電力裝置更換 20A TPN 刀掣的名牌(2 個)</p>  <p>已完成刀掣的名牌</p>
2.103.2	<p>地庫車場近 L25 車位水泵系統電力裝置修補線槽孔</p>  <p>已完成修補線槽孔</p>	2.103.3	<p>地庫車場近 L25 車位水泵系統電力裝置安裝過路箱蓋</p>  <p>已完成安裝過路箱蓋</p>


2.104.1	<p>地庫車場近 P3 車位水泵系統電力裝置更換 20A TPN 刀掣的名牌(2 個)</p>  <p>已完成刀掣的名牌</p>	2.104.2	<p>地庫車場近 P3 車位水泵系統電力裝置更換指示燈(1 個)</p>  <p>已完成指示燈</p>
2.105.1	<p>地庫車場近 P31 車位水泵系統電力裝置更換 20A/32A TPN 刀掣的名牌(2 個)</p>  <p>已完成刀掣的名牌</p>	2.105.2	<p>地庫車場近 P31 車位水泵系統電力裝置供應及更換 20A TPN 刀掣</p>  <p>已完成 20A TPN 刀掣</p>

<p>2.106.1</p>	<p>地庫車場近 P2 車位水泵系統電力裝置更換 20A/32A TPN 刀掣的名牌(2個)</p>  <p>已完成刀掣的名牌</p>	<p>2.106.2</p>	<p>地庫車場近 P2 車位水泵系統電力裝置更換指示燈(1 個)</p>  <p>已完成指示燈</p>
<p>2.106.3</p>	<p>地庫車場近 P2 車位水泵系統電力裝置供應及更換 32A TPN 刀掣</p>  <p>已完成 32A TPN 刀掣</p>	<p>2.106.4</p>	<p>地庫車場近 P2 車位水泵系統電力裝置修正有關 32A TPN 刀掣於同孔的相位線及中性線</p>  <p>已完成修正有關 32A TPN 刀掣</p>

<p>2.107.1</p>	<p>A 座地下電掣房（近升降機大堂） 安裝有關"DB-GGA"配電箱的 200A TPN MCCB 總掣的名牌(1 個)</p> <p>欠相片</p> <p>已完成總掣的名牌</p>	<p>2.108</p>	<p>A 座地下電掣房（近升降機大堂）安裝有關天花燈電源線的金屬軟喉</p>  <p>已完成電源線的金屬軟喉</p>
<p>2.109.1</p>	<p>A 座地下電掣房（近升降機大堂） "GCA" 200A TPN 電巴箱更換 RYB 及 N 相位電巴;</p>  <p>符合機電工程署的規定</p>	<p>2.110.1</p>	<p>執修電力裝置 DB-GGPA</p>  <p>已完成電力裝置 DB-GGPA</p>

<p>2.110.2</p>	<p>執修電力裝置 DB-GGLA</p>  <p><u>已完成電力裝置 DB-GGLA</u></p>	<p>2.110.3</p>	<p>執修電力裝置 DB-BLPAA</p>  <p><u>已完成電力裝置 DB-DLPAA</u></p>
<p>2.111.1</p>	<p>A座地下電掣房(近9號梯)有關"A座公眾及T.B.E.系統"的250A TPN電巴箱更換RYB及N相位電巴</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.112.1</p>	<p>A座地下電掣房(近9號梯)有關配電箱的電力裝置 DB-GEP</p>  <p><u>已完成電力裝置 DB-GEP</u></p>



2.112.2	<p>A座地下電掣房（近9號梯）有關配電箱的電力裝置 DB-GEL</p>  <p><u>已完成電力裝置 DB-GEL</u></p>	2.113.1	<p>B座地下電掣房（近升降機大堂）有關"B座公眾及T.B.E.系統"的250A TPN電巴箱更換RYB及N相位電巴</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>
2.113.2	<p>B座地下電掣房（近升降機大堂）有關"B座公眾及T.B.E.系統"的250A TPN電巴箱安裝有關"DB-7EB"配電箱裝置的60A TPN MCCB名牌</p> <p>欠相片</p> <p><u>已完成 60A TPN MCCB 名牌</u></p>	2.114	<p>B座地下電掣房（近升降機大堂）安裝線槽蓋</p>  <p><u>已完成線槽蓋</u></p>

<p>2.115.1</p>	<p>B 座地下電掣房（近升降機大堂） 有關配電箱的電力裝置 DB-GEB2</p>  <p><u>已完成電力裝置 DB-GEB2</u></p>	<p>2.115.2</p>	<p>B 座地下電掣房（近升降機大堂） 有關配電箱的電力裝置 DB-GEB3</p>  <p><u>已完成電力裝置 DB-GEB3</u></p>
<p>2.116.1</p>	<p>B 座地下保安室有關"GMB" 400A TPN 電巴箱分開兩條電纜共用 1 個 螺絲連接</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.117.1</p>	<p>B 座地下保安室有關"GCB" 250A TPN 電巴箱更換 RYB 及 N 相位電巴</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>

<p>2.118.1</p>	<p>1 號地下風機房 VF-1-G 風機更換開關掣的名牌</p> <p style="text-align: center;">欠相片</p> <p style="text-align: center;">已完成開關掣的名牌</p>	<p>2.118.2</p>	<p>1 號地下風機房 VF-1-G 風機安裝有關裝置的相位識別</p> <p style="text-align: center;">欠相片</p> <p style="text-align: center;">已完成相位識別</p>
<p>2.119.1</p>	<p>更換開關掣的名牌</p>  <p style="text-align: center;">已完成開關掣的名牌</p>	<p>2.119.2</p>	<p>安裝有關裝置的相位識別</p>  <p style="text-align: center;">已完成相位識別</p>

<p>2.120.1</p>	<p>1 及 2 號地下風機房風喉軟喉安裝電位導線</p>  <p><u>已完成安裝電位導線</u></p>	<p>2.120.2</p>	<p>1 及 2 號地下風機房設施房門安裝電位導線</p>  <p><u>已完成電位導線</u></p>
<p>2.121.1</p>	<p>8 號地下風機房 VF-8-G 風機更換開關掣的名牌</p>  <p><u>已完成開關掣的名牌</u></p>	<p>2.121.2</p>	<p>8 號地下風機房 VF-8-G 風機安裝有關裝置的相位識別</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>

2.122.1	<p>8 號地下風機房設施房門安裝電位導線</p> <p>欠相片</p> <p>已完成安裝電位導線</p>	2.123.1	<p>9 號地下風機房 VF-9-G 風機更換開關掣的名牌</p>  <p>已完成開關掣的名牌</p>
2.123.2	<p>9 號地下風機房 VF-9-G 風機安裝有關裝置的相位識別</p> <p>欠相片</p> <p>已完成相位識別</p>	2.124.1	<p>9 號地下風機房設施房門安裝電位導線</p> <p>欠相片</p> <p>已完成安裝電位導線</p>

<p>2.124.2</p>	<p>9號風機房風喉軟喉安裝電位導線</p>  <p><u>已完成電位導線</u></p>	<p>2.125.1</p>	<p>A座1/F電掣房(近11號梯) 電巴箱(2個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>
<p>2.125.2</p>	<p>A座5/F電掣房(近11號梯)分層 總掣(1個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.126.1</p>	<p>A座1/F電掣房(近11號梯) 電巴箱空隙(1個)</p>  <p><u>已完成電巴箱空隙</u></p>

<p>2.126.2</p>	<p>A座22單位3/F400ATPN MCCB(1個)</p>  <p>已完成電巴箱空隙</p>	<p>2.126.3</p>	<p>A座8/F電掣房(近11號梯)電巴箱空隙(1個)</p>  <p>已完成電巴箱空隙</p>
<p>2.126.4</p>	<p>A座12/F電掣房(近11號梯)電巴箱孔筒(1個)</p>  <p>已完成電巴箱空隙</p>	<p>2.128</p>	<p>安裝A座有關1/F-14/F分層總掣/MCCB箱/電巴箱/錶前掣的'DANGER and 危險'告示牌;(44個)</p>  <p>已完成危險'告示牌</p>

安裝 MCCB 箱的士啤蓋；(34 個)



2.127

已完成 MCCB 箱的士啤蓋

安裝 A 座有關 1/F-14/F 分層總掣 / MCCB 箱 / 電巴箱 / 錶前掣的 'DANGER and 危險' 告示牌；(44 個)



2.128

已完成危險' 告示牌

<p>2.128</p>	<p>安裝 A 座有關 1/F-14/F 分層總掣 / MCCB 箱 / 電巴箱 / 錶前掣的 'DANGER and 危險' 告示牌; (44 個)</p>  <p>已完成危險' 告示牌;</p>	<p>2.128</p>	<p>安裝 A 座有關 1/F-14/F 分層總掣 / MCCB 箱 / 電巴箱 / 錶前掣的 'DANGER and 危險' 告示牌; (44 個)</p>  <p>已完成危險' 告示牌;</p>
--------------	---	--------------	--

<p>2.128</p>	<p>安裝 A 座有關 1/F-14/F 分層總掣 / MCCB 箱 / 電巴箱 / 錶前掣的 'DANGER and 危險' 告示牌; (44 個)</p>  <p>已完成危險' 告示牌;</p>	<p>2.129.1</p>	<p>A 座 4/F 電掣房 (近 11 號梯) 分層總掣的中性線;</p> <p>欠相片</p> <p>已完成安裝電位導線</p>
<p>2.130.1</p>	<p>A 座 5/F 單位 12 號的 150A TPN MCCB 面蓋螺絲</p> <p>欠相片</p> <p>已完成 MCCB 面蓋螺絲</p>	<p>2.130.2</p>	<p>A 座 5/F 單位 14 號的 200A TPN MCCB 面蓋螺絲</p> <p>欠相片</p> <p>已完成 MCCB 面蓋螺絲</p>

<p>2.130.3</p>	<p>A座12/F單位22號的200A TPN MCCB 面蓋螺絲</p> <p>欠相片</p> <p><u>已完成 MCCB 面蓋螺絲</u></p>	<p>2.130.4</p>	<p>A座12/F單位的電線槽</p>  <p><u>已完成電線槽</u></p>
<p>2.131</p> <p>AK7</p>	<p>安裝有關A座6/F-14/F電掣房門的 "Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited-電力危險, 未經授 權不得內進" 告示牌; (9個)</p>    <p><u>已完成不得內進"告示牌</u></p>	<p>2.132.1</p>	<p>A座7/F電掣房(近11號梯) 電巴箱面蓋的螺絲(2個)</p>  <p><u>已完成面蓋的螺絲</u></p>

2.132.2	<p>A座8/F電掣房(近11號梯)電巴箱面蓋的螺絲(2個)</p>  <p>已完成面蓋的螺絲</p>	2.132.3	<p>A座8/F電掣房(近11號梯)MCCB箱面蓋的螺絲(2個)</p>  <p>已完成面蓋的螺絲</p>
2.132.4	<p>A座10/F電掣房(近11號梯)電巴箱面蓋的螺絲(2個)</p>  <p>已完成面蓋的螺絲</p>	2.132.5	<p>A座11/F電掣房(近11號梯)MCCB箱(1個)</p>  <p>已完成面蓋的螺絲</p>

2.132.6	<p>A座14/F電掣房(近11號梯)電 巴箱(2個)</p>  <p>已完成面蓋的螺絲</p>	2.133.1	<p>A座電掣房(近11號梯)安裝 有關過路箱蓋9/F(1個)</p>  <p>已完成安裝有關過路箱蓋</p>
2.133.2	<p>A座電掣房(近11號梯)安裝有關 過路箱蓋10/F(2個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	2.133.3	<p>A座(近11號梯)安裝有關過 路箱蓋12/F(1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>

<p>2.134.1</p>	<p>A座電掣房（近11號梯）安裝有關線槽蓋 12/F</p>  <p><u>已完成線槽蓋</u></p>	<p>2.134.2</p>	<p>A座電掣房（近11號梯）安裝有關線槽蓋 14/F</p> <p>欠相片</p> <p><u>已完成線槽蓋 14/F</u></p>
<p>2.135.1</p> <p>2.135.2</p> <p>2.135.3</p>	<p>A座電掣房（近11號梯）4/F 630A, 500A 分層總掣箱，更換接點螺絲</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.136.1</p>	<p>A座電掣房（近11號梯） 1/F,7/F-14/F 500A TPN HRC 菲士(27個)</p>  <p><u>停電的已更換，其它符合機電工程署的規定</u></p>

<p>2.136.2</p>	<p>A座電掣房(近11號梯)5/F 630A TPN HRC 菲士(3個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.137</p>	<p>A座1/F-14/F電掣房(近11號梯)電巴箱安裝絕緣板:(14個)</p>  <p><u>已完成絕緣板</u></p>
<p>2.137</p>	<p>A座1/F-14/F電掣房(近11號梯) 電巴箱安裝絕緣板:(14個)</p>  <p><u>已完成絕緣板</u></p>	<p>2.137</p>	<p>A座1/F-14/F電掣房(近11號梯)電巴箱安裝絕緣板:(14個)</p>  <p><u>已完成絕緣板</u></p>

<p>2.138.1</p> <p>2.138.2</p> <p>2.138.3</p> <p>2.138.4</p>	<p>A 座電掣房（近 9 號梯）1/F,5/F,7/F-11/F 分開兩條電纜共用 1 個螺絲，分開總掣(7 個) 6/F 電巴箱(1 個)，1/F MCCB 箱(1 個)，11 室 60A TPN MCCB 掣(1 個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.139.1</p>	<p>A 座（近 9 號梯）4/F 線槽孔筒 (1 個)</p>  <p><u>已完成 4/F 線槽孔筒</u></p>
<p>2.140</p>	<p>A 座電掣房（近 9 號梯）安裝有關 1/F,4/F,8/F-10/F,12/F,14/F MCCB 箱的士啤蓋(7 個)</p>  <p><u>已完成 MCCB 箱的士啤蓋</u></p>	<p>2.142.1</p>	<p>A 座電掣房（近 9 號梯）修正有關菲士座的外露相位接點 4/F 單位 31 室(1 個)</p>  <p><u>已完成外露相位接點</u></p>

<p>2.141</p>	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝有關1/F-14/F分層總掣/MCCB箱/電巴箱/錶前掣的"Danger-危險"告示牌(33個)</p>  <p><u>已完成 Danger - 危險 "告示牌</u></p>	<p>2.141</p>	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝有關1/F-14/F分層總掣/MCCB箱/電巴箱/錶前掣的"Danger-危險"告示牌(33個)</p>  <p><u>已完成 Danger - 危險 "告示牌</u></p>
<p>2.142.2</p>	<p>A座電掣房(近9號梯)修正有關菲士座的外露相位接點 9/F單位23室(2個)</p>  <p><u>已完成修正菲士座</u></p>	<p>2.143.1</p>	<p>A座電掣房(近9號梯)更換中性線接線座 3/F單位32室 100A TPN MCCB掣</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>

<p>2.143.2</p>	<p>A座電掣房(近9號梯)更換中性線接線座 4/F單位17室 60A TPN MCCB 掣</p> 	<p>2.144 AL7</p>	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝6/F-9/F,11/F-14/F電錶房門的”Electrical Hazard,Unauthorized Entry Prohibited-電力危險,未經授權不得內進”告示牌(8個)</p>  <p>已完成不得內進”告示牌</p>
<p>2.145.1</p>	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝電巴箱 / MCCB箱面蓋的螺絲 3/F分層總掣(1個)</p>  <p>已完成 MCCB箱面蓋的螺絲</p>	<p>2.145.2</p>	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝電巴箱 / MCCB箱面蓋的螺絲 7/F電巴箱(2個)</p>  <p>已完成 MCCB箱面蓋的螺絲</p>

2.145.3	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝電巴箱 / MCCB 箱面蓋的螺絲 10/F MCCB 箱(2 個)</p>  <p>已完成 MCCB 箱面蓋的螺絲</p>	2.145.4	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝電巴箱 / MCCB 箱面蓋的螺絲 10/F 電巴箱(1 個)</p>  <p>已完成 MCCB 箱面蓋的螺絲</p>
2.145.5	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝電巴箱 / MCCB 箱面蓋的螺絲 11/F MCCB 箱(2 個)</p>  <p>已完成 MCCB 箱面蓋的螺絲</p>	2.145.6	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝電巴箱 / MCCB 箱面蓋的螺絲 11/F 電巴箱(1 個)</p>  <p>已完成 MCCB 箱面蓋的螺絲</p>

2.145.7	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝電巴箱 / MCCB 箱面蓋的螺絲 12/F 電巴箱(2個)</p>  <p>已完成 MCCB 箱面蓋的螺絲</p>	2.146.1	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝有關過路箱蓋 9/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>
2.146.2	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝有關過路箱蓋 10/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	2.147.1	<p>A座電掣房(近9號梯)安裝線槽蓋 13/F</p>  <p>已完成線槽蓋</p>

2.148.1	<p>A座電掣房（近9號梯）3/F單位 33室 400A HRC 菲士連座</p>  <p><u>停電的已更換其它符合機電工程署的規定</u></p>	2.148.2	<p>A座電掣房（近9號梯）14/F單位 24室 63A DP 菲士擊的電源線</p>  <p><u>停電的已更換其它符合機電工程署的規定</u></p>
2.149.1	<p>A座 1/F-14/F 電掣房（近9號梯） 有關配電箱的電力裝置 DB-4GA</p>  <p><u>已完成修正電力裝置 DB-4GA</u></p>	2.149.2	<p>A座 1/F-14/F 電掣房（近9號梯） 有關配電箱的電力裝置 DB-7EA</p>  <p><u>已完成修正電力裝置 DB-7EA</u></p>

<p>2.149.3</p>	<p>A座 1/F-14/F 電掣房 (近 9 號梯) 有關配電箱的電力裝置 DB-8GA</p>  <p><u>已完成修正電力裝置 DB-8GA</u></p>	<p>2.149.4</p>	<p>A座 1/F-14/F 電掣房 (近 9 號梯) 有關配電箱的電力裝置 DB-11GA</p>  <p><u>已完成修正電力裝置 DB-11GA</u></p>
<p>2.150.1</p>	<p>A座電掣房 (近 9 號梯) 14/F,12/F 500A TPN HRC 菲士(6 個)</p>  <p><u>已完成 500A TPN HRC</u></p>	<p>2.150.2</p>	<p>A座電掣房 (近 9 號梯) 4/F 單位 10 室 200A TPN HRC 菲士(3 個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>

<p>2.151</p>	<p>A座電掣房（近9號梯）1/F-14/F 電 巴箱安裝絕緣板：（14個）</p>   <p>已完成絕緣板</p>	<p>2.152.1</p>	<p>A座 12/F L19 升降機房 150A TPN MCCB 名牌及相位識別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>
<p>2.151</p>	<p>A座電掣房（近9號梯）1/F-14/F 電 巴箱安裝絕緣板：（14個）</p>  <p>已完成絕緣板</p>	<p>2.151</p>	 <p>已完成絕緣板</p>


2.152.2	<p>A 座 12/F L19 升降機房照明 10A SPN MCB 的名牌及識別相位</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>	2.152.3	<p>A 座 12/F L19 升降機房抽氣扇 15A SPN MCB 名牌及識別相位</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>
2.152.4	<p>A 座 12/F L19 升降機房 13A 蘇位 40A 4P ELCB 掣相位識別</p>  <p>已完成相位識別</p>	2.153	<p>A 座 12/F L19 升降機房安裝線 槽蓋</p>  <p>已完成線槽蓋</p>



2.154	A座12/F L19升降機房安裝抽氣扇保護蓋(1個)  已完成抽氣扇保護蓋	2.155.1	A座14/F 食水及廁水泵房食水加壓泵控制箱 15A TPN MCCB 掣相位識別  已完成相位識別
2.155.2	A座14/F 食水及廁水泵房士啤 30A TPN MCCB 掣相位識別  已完成相位識別	2.155.3	A座14/F 食水及廁水泵房1號廁水加壓泵 20A TPN MCCB 掣相位識別  已完成相位識別

2.155.4	<p>A座14/F食水及廁水泵房2號廁水加壓泵20A TPN MCCB 掣相位識別</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>	2.155.5	<p>A座14/F食水及廁水泵房廁水加壓泵控制箱6A TPN MCB 掣相位識別</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>
2.156.1	<p>A座食水及廁水泵系統的63A TPN電巴箱更換相位接點螺絲(8個)</p> 	2.156.1	<p>A座食水及廁水泵系統的63A TPN電巴箱更換相位接點螺絲(8個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>

2.156.2	<p>A座食水及廁水泵系統的63A TPN電巴箱更換有關電源線線耳(3個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	2.157	<p>A座14/F食水及廁水泵房安裝泵房門的"Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited-電力危險，未經授權不得內進"告示牌</p> <p><u>已完成不得內進"告示牌</u></p>
2.158.1	<p>A座60A TPN MCCB 掣</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>	2.158.2	<p>A座60A TPN MCCB 掣</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>

2.158.3	<p>A 座 50A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成相位識別</p>	2.158.4	<p>A 座 50A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成相位識別</p>
2.158.5	<p>A 座 20A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成相位識別</p>	2.158.6	<p>A 座 30A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成相位識別</p>


<p>2.159.1</p>	<p>A座14/F消防花灑泵房消防泵水喉的已缺失主等電位導線</p>  <p>已完成已缺失主等電位導線</p>	<p>2.159.2</p>	<p>A座14/F消防花灑泵房花灑泵的已缺失主等電位導線</p>  <p>已完成已缺失主等電位導線</p>
<p>2.160</p>	<p>A座14/F消防花灑泵房安裝已缺失的"Safety electrical connection do not remove"安全接地終端一切勿移去"告示牌(16個)</p>  <p>安裝已缺失的"Safety electrical connection do not remove"安全接地終端一切勿移去"告示牌</p>	<p>2.161.1</p>	<p>A座14/F消防花灑泵房更換相位接點螺絲(8個)</p>  <p>符合機電工程署的規定</p>

2.161.2	<p>A 座 14/F 消防花灑泵房更換有關電源線線耳(6 個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	2.161.3	<p>A 座 14/F 消防花灑泵房分開兩條電纜共用 1 個螺絲連接(1 個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>
2.162	<p>A 座 14/F 消防花灑泵房安裝泵房門的"Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited-電力危險，未經授權不得內進”告示牌</p>  <p><u>已完成不得內進”告示牌</u></p>	2.163.1	<p>A 座 14/F L10 升降機房 L10 號升降機 150A TPN MCCB 掣的識別相們位</p>  <p><u>已完成相位識別</u></p>

2.163.2	<p>A座 14/F L9 升降機房 L9 號升降機 150A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成相位識別</p>	2.163.3	<p>A座 14/FL9 及 L10 升降機房照 明及抽氣扇 10A SPN MCB 掣</p>  <p>已完成相位識別</p>
2.163.4	<p>A座 14/FL9 及 L10 升降機房升降機 井道照明 10A SPN MCB 掣</p>  <p>已完成相位識別</p>	2.163.5	<p>A座 14/FL9 及 L10 升降機房升 降機照明 10A SPN MCB 掣；(2 個)</p>  <p>已完成相位識別</p>

2.163.6	<p>A 座 14/FL9 及 L10 升降機房"JHX" 20A TPN MCB</p>  <p>已完成相位識別</p>	2.163.7	<p>A 座 14/FL9 及 L10 升降機房 13A 蘇位 40A 4P ELCB 掣</p>  <p>已完成相位識別</p>
2.164.1	<p>A 座 14/FL9 及 L10 升降機房爬梯(2 個)</p>  <p>已完成機房爬梯導線</p>	2.164.2	<p>A 座 14/FL9 及 L10 升降機房圍 欄(6 個)</p>  <p>已完成升降機房圍欄導線</p>

2.164.3	<p>A座 14/FL9 及 L10 升降機房摩打的保護罩(2 個)</p>  <p><u>已完成摩打的保護罩導線</u></p>	2.164.4	<p>A座 14/FL9 及 L10 升降機房抽氣扇(2 個)</p>  <p><u>已完成升降機房抽氣扇導線</u></p>
2.165	<p>A座 14/F L9 及 L10 升降機房更換抽氣扇的保護罩(2 個)</p>  <p><u>已完成抽氣扇的保護罩</u></p>	2.166.1	<p>A座 9 號及 10 號升降機系統的 250A TPN 電巴箱更換有關電源線線耳(4 個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>

2.166.2	<p>A座9號及10號升降機系統的 250A TPN 電巴箱分開兩條電纜共用 1個螺絲連接(4個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	2.167.1	<p>A座14/F L12 升降機房 L12 號 升降機 100A TPN 菲士掣名牌及 相位識別</p>  <p><u>已完成名牌及相位識別</u></p>
2.167.2	<p>A座14/F L13 升降機房 L13 號升降 機 100A TPN 刀掣名牌及相位識別</p>  <p><u>已完成名牌及相位識別</u></p>	2.167.3	<p>A座14/F L12 及 L13 升降機房 L19 號升降機 200A TPN 菲士掣</p>  <p><u>已完成名牌及相位識別</u></p>

<p>2.167.4</p>	<p>A座14/F L12及L13升降機房400A 電巴箱的400A TPN 菲士掣</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>	<p>2.167.5</p>	<p>A座14/F L12及L13升降機房 L20號升降機160A TPN 菲士掣</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>
<p>2.167.6</p>	<p>A座14/F L12及L13升降機房士啤 20A TPN MCB 掣</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>	<p>2.168.1</p>	<p>A座14/F L12及L13升降機房 630A TPN 電巴箱分開兩條電纜 共用1個螺絲(3個)</p>  <p>符合機電工程署的規定</p>

2.169.	<p>A 座 14/F L12 及 L13 升降機房維修 630A 開關掣</p>  <p><u>已完成維修 630A 開關掣</u></p>	2.168.1	<p>A 座 14/F L12 及 L13 升降機房 630A TPN 電巴箱分開兩條電纜 共用 1 個螺絲(3 個)</p>  <p><u>符合機電工程署規定</u></p>
2.170.1	<p>A 座 14/FL12 及 L13 升降機房供應 及更換 4P ATS c/w E&M 互鎖, 包 括改裝控制線路及電源線</p> 	2.170.2	<p>A 座 14/FL12 及 L13 升降機房安 裝絕緣板</p> 

<p>2.171</p>	<p>A座 14/FL12 及 L13 升降機房安裝抽氣扇的保護罩(2 個)</p>  <p>已完成抽氣扇的保護罩</p>	<p>2.172.1</p>	<p>A座修正有關配電的電力裝配 DB-MRA-3</p>  <p>完成修正 DB-MRA-3</p>
<p>2.173.1 2.172.2 2.172.3 2.172.4</p>	<p>A座 14/F 走廊照明近單位 14 室</p>  <p>已完成水氣數值</p>	<p>2.173.5 2.172.6 2.172.7 2.172.18</p>	<p>A座 14/F 走廊照明近單位 11 室</p>  <p>已完成水氣數值</p>

<p>2.175.2</p>	<p>B座電掣房（近1號樓梯）13/F MCCB箱有孔筒</p>  <p><u>已完成 MCCB 箱有孔筒</u></p>	<p>2.176</p>	<p>B座電掣房（近1號樓梯）安裝 9/F MCCB箱的士啤蓋（3個）</p>  <p><u>已完成 MCCB 箱的士啤蓋</u></p>
<p>2.177</p>	<p>B座電掣房（近1號樓梯）安裝 1/F, 3/F, 5/F, 7/F, 9/F, 11/F, 13/F 分層總掣/MCCB箱/電巴箱/錶 前掣的“Danger - 危險”告示牌；（11 個）</p>  <p><u>已完成危險”告示牌</u></p>	<p>2.178.1</p>	<p>B座電掣房（近1號樓梯）3/F 單位 4A室的 300A TPN MCCB 掣等電位導線</p>  <p><u>已完成等電位導線</u></p>

<p>2.178.2</p>	<p>B座電掣房（近1號樓梯）7/F單位4室的100A TPN MCCB掣</p>  <p>已完成等電位導線</p>	<p>2.178.3</p>	<p>B座電掣房（近1號樓梯）13/F單位7室的200A TPN MCCB掣蓋</p>  <p>已完成 MCCB 掣蓋</p>
<p>2.178.4</p>	<p>B座電掣房（近1號樓梯）13/F單位3A室的400A TPN 電巴箱蓋</p>  <p>已完成 N 電巴箱蓋</p>	<p>2.179</p>	<p>B座電掣房（近1號樓梯）安裝1/F,7/F,9/F,11/F,13/F電掣房門的” Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited-電力危險，未經授權不得內進”告示牌；（5個）</p>  <p>已完成不得內進”告示牌</p>

2.180.1	<p>B座（近1號樓梯）安裝過路箱蓋(1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	2.180.2	<p>B座（近1號樓梯）安裝過路箱蓋(2個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>
2.180.3	<p>B座（近1號樓梯）安裝過路箱蓋7/F(1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	2.180.4	<p>B座（近1號樓梯）安裝過路箱蓋9/F(1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>

<p>2.180.5</p>	<p>B座電掣房（近1號樓梯）安裝過路箱蓋 5/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	<p>2.180.6</p>	<p>B座電掣房（近1號樓梯）安裝過路箱蓋 11/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>
<p>2.180.7</p>	<p>B座（近1號樓梯）安裝過路箱蓋 13/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	<p>2.181</p>	<p>B座（近1號樓梯） 3/F,5/F,7/F,9/F,11/F,13/F 電巴箱 安裝絕緣板(6個)</p>  <p>已完成絕緣板</p>

<p>2.182.1</p>	<p>B座（近2號樓梯）2/F MCCB 箱空隙</p>  <p><u>已完成 MCCB 箱空隙</u></p>	<p>2.182.2</p>	<p>B座（近2號樓梯）2/F 單位 4A 室的總掣箱空隙</p>  <p><u>已完成總掣箱空隙</u></p>
<p>2.182.3</p>	<p>B座（近2號樓梯）12/F MCCB 箱空隙</p>  <p><u>已完成總掣箱空隙</u></p>	<p>2.182.4</p>	<p>B座電掣房（近2號樓梯）6/F 單位 5 室的 60A TPN MCCB 箱孔筒</p>  <p><u>已完成總掣箱空隙</u></p>

<p>2.183</p>	<p>B座(近2號樓梯)安裝10/F,14/F MCCB箱士啤蓋(2個)</p>  <p>已完成 MCCB 箱士啤蓋</p>	<p>2.184</p>	<p>B座(近2號樓梯)安裝4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F分層總掣/MCCB箱/電巴箱/錶前掣的”Danger-危險”告示牌;(13個)</p>  <p>已完成危險”告示牌</p>
<p>2.84</p>	<p>B座(近2號樓梯)安裝4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F分層總掣/MCCB箱/電巴箱/錶前掣的”Danger-危險”告示牌;(13個)</p>  <p>已完成危險”告示牌</p>	<p>2.84</p>	<p>B座(近2號樓梯)安裝4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F分層總掣/MCCB箱/電巴箱/錶前掣的”Danger-危險”告示牌;(13個)</p>  <p>已完成危險”告示牌</p>

<p>2.185</p>	<p>B座（近2號樓梯）安裝 4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F 電掣房門 的 " Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited-電力 危險, 未經授權不得內進 " 告示 牌; (6個)</p>  <p>已完成 '告示牌'</p>	<p>2.186.1</p>	<p>B座（近2號樓梯）安裝過路箱 蓋 2/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>
<p>2.186.2</p>	<p>B座（近2號樓梯）安裝過路箱蓋 4/F (2個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	<p>2.186.3</p>	<p>B座（近2號樓梯）安裝過路箱 蓋 6/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>

2.186.4	<p>B座（近2號樓梯）安裝過路箱蓋 8/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	2.186.5	<p>B座（近2號樓梯）安裝過路箱蓋 10/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>
2.186.6	<p>B座（近2號樓梯）安裝過路箱蓋 12/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	2.186.7	<p>B座（近2號樓梯）安裝過路箱蓋 14/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>

2.187.1	<p>B座電掣房(近2號樓梯) 2/F 315A 分層總掣(1個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	2.188.1	<p>B座電掣房(近2號樓梯) 分層 總掣箱的面蓋螺絲(2個)</p>  <p><u>已完成面蓋螺絲</u></p>
2.188.2	<p>B座電掣房面蓋螺絲(近2號樓 梯) 6/F 電巴箱(2個)</p>  <p><u>已完成面蓋螺絲</u></p>	2.189.1	<p>B座電掣房(近2號樓梯) 更換 HRC 菲士</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>

<p>2.190</p>	<p>B座電掣房（近2號樓梯） 2/F,4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F 電巴箱 安裝絕緣板：（8個）</p>  <p>已完成絕緣板</p>	<p>2.191.1</p>	<p>B座電掣房（近5號樓梯）3/F 電巴箱(4個)</p>  <p>符合機電工程署的規定</p>
<p>2.90</p>	<p>B座電掣房（近2號樓梯） 2/F,4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F 電巴箱 安裝絕緣板：（8個）</p>  <p>已完成絕緣板</p>	<p>2.90</p>	<p>B座電掣房（近2號樓梯） 2/F,4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F 電 巴箱安裝絕緣板：（8個）</p>  <p>已完成絕緣板</p>

<p>2.192.1</p>	<p>B座電掣房（近5號樓梯）12/F 單位3室的250A TPN 菲士掣箱空隙</p> 	<p>2.192.2</p>	<p>B座電掣房（近5號樓梯）1/F 單位1室的200A TPN 菲士掣箱空隙</p>  <p>已完成菲士掣箱空隙</p>
<p>2.192.3</p>	<p>B座電掣房（近5號樓梯）1/F MCCB 箱空隙</p>  <p>已完成菲士掣箱空隙</p>	<p>2.192.4</p>	<p>B座電掣房（近5號樓梯）13/F 單位1室的100A TPN MCCB 孔筒</p>  <p>已完成 MCCB 孔筒</p>

<p>2.193</p>	<p>B座（近5號樓梯）安裝 1/F,3/F,5/F,11/F MCCB 箱士啤蓋(7 個)</p>  <p>已完成 MCCB 箱士啤蓋</p>	<p>2.194</p>	<p>B座（近5號樓梯）安裝 1/F,3/F,5/F,7/F,9/F,11/F,13/F 分 層總掣／ MCCB 箱／電巴箱／ 錶前掣的” Danger—危險” 告 示牌；（10 個）</p>  <p>已完成危險” 告示牌</p>
--------------	--	--------------	--

<p>2.195</p>	<p>B座(近5號樓梯)安裝 1/F,3/F,5/F,7/F,9/F,11/F,13/F 電掣房 門的 " Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited – 電 力危險, 未經授權不得內進 " 告示 牌; (10 個)</p>  <p>已完成告示牌</p>	<p>2.196.1</p>	<p>B座電掣房(近5號樓梯)安裝 過路箱蓋 3/F (1 個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>
--------------	--	----------------	--

2.196.2	<p>B座(近5號樓梯)安裝過路箱蓋 5/F(1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	2.196.3	<p>B座(近5號樓梯)安裝過路箱蓋 7/F(1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>
2.196.4	<p>B座(近5號樓梯)安裝過路箱蓋 9/F(1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	2.196.5	<p>B座(近5號樓梯)安裝過路箱蓋 11/F(2個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>

<p>2.196.6</p>	<p>B座電掣房(近5號樓梯)安裝過路箱蓋13/F(3個)</p>  <p><u>已完成過路箱蓋</u></p>	<p>2.197.1</p>	<p>B座電掣房(近5號樓梯)11/F 630A TPN 電巴箱(44個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>
<p>2.197.2</p>	<p>B座電掣房(近5號樓梯)11/F 630A TPN 分層總掣箱(1個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.198.1 2.92.2 2.98.3 2.98.4 2.98.5</p>	<p>B座電掣房(近5號樓梯)11/F 單位01室的200A TPN MCCB 錶前掣(1個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>

2.199.1	<p>B座電掣房（近5號樓梯）掃上 11/F MCCB 箱面蓋油漆</p>  <p>已完成 MCCB 箱面蓋油漆</p>	2.199.2	<p>B座電掣房（近5號樓梯）更換 11/F 電巴面蓋</p>  <p>已完成 電巴面蓋</p>
2.200.1	<p>B座電掣房（近5號樓梯）1/F 分層 總掣箱面蓋的螺絲</p>  <p>已完成面蓋的螺絲</p>	2.200.2	<p>B座電掣房（近5號樓梯）1/F 電巴箱面蓋的螺絲</p>  <p>已完成面蓋的螺絲</p>

<p>2.202</p>	<p>安裝 1/F,3/F,5/F,7/F,9/F,11/F,13/F 電 巴箱的” Danger—危險” 告示牌； (7 個)</p>  <p><u>已完成危險” 告示牌</u></p>	<p>2.203.1</p>	<p>B 座電掣房 (近 6 號樓梯) 2/F 電巴箱內的 RYB 相位電巴(3 個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>
<p>2.204.1</p>	<p>B 座電掣房 (近 6 號樓梯) 1/F 630A 分層總掣箱的空隙</p>  <p><u>已完成分層總掣箱的空隙</u></p>	<p>2.204.2</p>	<p>B 座電掣房 (近 6 號樓梯) 10/F 單位 9 室 200A TPN MCCB 掣的 的空隙</p>  <p><u>已完成 MCCB 掣的的空隙</u></p>

<p>2.204.3</p>	<p>B座(近6號樓梯)12/F MCCB 掣箱的空隙</p>  <p>已完成掣箱的空隙</p>	<p>2.205</p>	<p>B座(近6號樓梯)安裝士啤的1/F,8/F,10/F MCCB 掣箱蓋(4個)</p>  <p>已完成 MCCB 掣箱蓋</p>
<p>2.206</p>	<p>B座(近6號樓梯)安裝2/F,4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F 分層總掣箱 / MCCB 箱 / 電巴箱 / 錶前掣的 " Danger – 危險 " 告示牌; (14個)</p>  <p>已完成危險 " 告示牌</p>	<p>2.207</p>	<p>B座電掣房(近6號樓梯)安裝4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F 電掣房門的 "Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited- 電力危險, 未經授權不得內進" 告示牌; (6個)</p>  <p>已完成不得內進</p>

<p>2.208.1</p>	<p>B座(近6號樓梯)安裝過路箱蓋 2/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	<p>2.208.2</p>	<p>B座(近6號樓梯)安裝過路箱蓋 4/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>
<p>2.208.3</p>	<p>B座電掣房(近6號樓梯)安裝過路箱蓋 6/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>	<p>2.208.4</p>	<p>B座電掣房(近6號樓梯)安裝過路箱蓋 8/F (1個)</p>  <p>已完成過路箱蓋</p>

2.208.5	B座(近6號樓梯)安裝過路箱蓋 10/F (1個)  <u>已完成過路箱蓋</u>	2.208.6	B座(近6號樓梯)安裝過路箱蓋 12/F (1個)  <u>已完成過路箱蓋</u>
2.208.7	B座電掣房(近6號樓梯)安裝過路箱蓋 14/F (1個)  <u>已完成過路箱蓋</u>	2.209.1	B座電掣房(近6號樓梯)2/F 630A分層總掣箱(1個)  <u>符合機電工程署的規定</u>

<p>2.210.1</p>	<p>B座電掣房(近6號樓梯)單位09室的10/F 200A TPN MCCB 錶前掣螺絲(1個)</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.211.1</p>	<p>B座電掣房(近6號樓梯)2/F MCCB 箱面蓋的螺絲(3個)</p>  <p><u>已完成面蓋的螺絲</u></p>
<p>2.212.1</p>	<p>B座電掣房(近6號樓梯)安裝抽氣扇的保護罩 2/F</p>  <p><u>已完成抽氣扇的保護罩</u></p>	<p>2.213.1</p>	<p>B座電掣房(近6號樓梯)更換12/F 630A HRC 菲士(3個)</p>  <p><u>已完成 630A HRC 菲士</u></p>

2.213.2	<p>B 座電掣房（近 6 號樓梯）更換 14/F 630A HRC 菲士(3 個)</p>  <p>已完成 630A HRC 菲士</p> <p>B 座電掣房（近 6 號樓梯）安裝 2/F,4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F 電巴箱 安裝絕緣板；7 個)</p>  <p>已完成絕緣板</p>	2.214	<p>B 座電掣房（近 6 號樓梯）安裝 2/F,4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F 電 巴箱安裝絕緣板；7 個)</p>  <p>已完成絕緣板</p> <p>B 座電掣房（近 6 號樓梯）安裝 2/F,4/F,6/F,8/F,10/F,12/F,14/F 電 巴箱安裝絕緣板；7 個)</p>  <p>已完成絕緣板</p>
---------	---	-------	---

2.215.1	<p>B座的150A TPN MCCB 掣名牌及相位認別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>	2.215.2	<p>B座的6A SPN MCB 掣牌及相位認別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>
2.215.3	<p>B座的15A SPN MCB 掣 (2個) 牌及相位認別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>	2.215.4	<p>B座的20A TPN MCB 掣牌及相位認別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>

<p>2.216.1</p>	<p>B 座 12/F L18 升降機房分開有關兩條電纜共用 1 個螺絲</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>	<p>2.217.1</p>	<p>B 座 12/F L17 升降機房 400A TPN 電巴箱的 400A TPN 刀掣名牌及相位識別</p>  <p><u>已完成名牌及相位識別</u></p>
<p>2.217.2</p>	<p>B 座 12/F L17 升降機房士啤的 63A TPN 菲士掣名牌及相位識別</p>  <p><u>已完成名牌及相位識別</u></p>	<p>2.217.3</p>	<p>B 座 12/F L17 升降機房 DB-MRB3 配電箱的 32A TPN 菲士掣名牌及相位識別</p>  <p><u>已完成名牌及相位識別</u></p>

2.217.4	<p>B 座 12/F L17 升降機房鮮風扇的 20ATPN MCB 掣名牌及相位識別</p>  <p><u>已完成名牌及相位識別</u></p>	2.217.5	<p>B 座 12/F L17 升降機房 17 號升降機的 160A TPN 菲士掣名牌及相位識別</p>  <p><u>已完成名牌及相位識別</u></p>
2.217.6	<p>B 座 12/F L17 升降機房 12/F 18 號升降機房的 160A TPN 菲士掣名牌及相位識別</p>  <p><u>已完成名牌及相位識別</u></p>	2.218.1	<p>B 座 12/F L17 升降機房升降機系統的電巴箱分開有關兩條電纜共用 1 個螺絲</p>  <p><u>符合機電工程署的規定</u></p>

<p>2.219.1</p>	<p>B座 14/F L6 升降機房 100A TPN 電巴箱的 100A TPN 刀掣名牌及 相位識別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>	<p>2.219.2</p>	<p>B座 14/F L6 升降機房 6號 升降機 63A TPN MCCB 掣的 100A TPN MCCB 掣名牌及相 位識別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>
<p>2.219.3</p>	<p>B座 14/F L6 升降機房 6號升降 機的 63A TPN MCCB 掣名牌及相位 識別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>	<p>2.219.4</p>	<p>B座 14/F L6 升降機房士啤 的 40A 4P ELCB 掣名牌及相 位識別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>

2.219.5	<p>B座 14/F L6 升降機房士啤的 15A SPN MCB 掣名牌及相位識別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>	2.219.6	<p>B座 14/F L6 升降機房升降 機照明的 10A SPN MCB 掣 名牌及相位識別</p>  <p>已完成名牌及相位識別</p>
2.220.1	<p>B座 14/F L6 升降機房摩打保護 罩(1個)</p>  <p>已完成摩打保護罩的導線</p>	2.221.1	<p>B座 14/F L6 升降機房供應 及更換 100A TPN 刀掣包括接駁 現行電源線</p>  <p>已完成更換 100A TPN 刀掣包括 接駁現行電源線 M</p>

<p>2.222.1</p>	<p>B 座 14/F L1, L2, L3 升降機房升降機照明的 15A SPN MCB 掣開關的名牌</p>  <p><u>已完成開關的名牌</u></p>	<p>2.222.2</p>	<p>B 座 14/F L1, L2, L3 升降機房升降機井道照明的 10A SPN MCB 掣開關的名牌</p>  <p><u>已完成開關的名牌</u></p>
<p>2.222.3</p>	<p>B 座 14/F L1, L2, L3 升降機房士啤的 40A 4P ELCB 掣開關的名牌</p>  <p><u>已完成開關的名牌</u></p>	<p>2.222.4</p>	<p>B 座 14/F L1, L2, L3 升降機房 250A TPN 電巴箱的 250A TPN 刀掣開關的名牌</p>  <p><u>已完成開關的名牌</u></p>

2.222.5	B座14/F L1, L2, L3升降機房士啤的63A TPN 菲士掣開關的名牌  已完成開關的名牌	2.222.6	B座14/F L1, L2, L3升降機房升降機控制的32A TPN 菲士掣開關的名牌  已完成開關的名牌
2.222.7	B座14/F L1, L2, L3升降機房士啤的20A TPN MCB 掣  已完成開關的名牌	2.223.1	B座3號升降機供應及更換掣前及掣後的4 x 1/C 35mm Sq · 電源線  符合機電工程署的規定

2.223.2	B 座 3 號升降機安裝開關掣名牌  <u>已完成開關掣名牌</u>	2.224.1	B 座 1 號升降機供應及更換掣前及掣後的 4 x 1/C 35mm Sq . 電源線  <u>符合機電工程署的規定</u>
2.224.2	B 座 1 號升降機安裝開關掣名牌  <u>完成開關掣名牌</u>	2.225.1	B 座 2 號升降機供應及更換掣前及掣後的 4 x 1/C 35mm Sq . 電源線  <u>符合機電工程署的規定</u>

2.225.2	<p>B 座 2 號升降機安裝開關掣名牌</p>  <p>已完成開關掣名牌</p>	2.226.1	<p>B 座 14/F L1, L2, L3 升降機房 100A TPN 電巴箱供應及更換 100A TPN 刀掣</p>  <p>已完成 100 更換</p>
2.226.2	<p>B 座 14/F L1, L2, L3 升降機房 100A TPN 電巴箱安裝開關掣名牌</p>  <p>已完成開關掣名牌</p>	2.227.1	<p>B 座 14/F L1, L2, L3 升降機房圍 欄(3 個)</p>  <p>已完成升降機房圍欄</p>



<p>2.227.2</p>	<p>B座14/F L1, L2, L3 升降機房摩打的保護罩(3個)</p>  <p>已完成摩打的保護罩導線</p>	<p>2.227.3</p>	<p>B座14/F L1, L2, L3 升降機房抽氣扇(1個)</p>  <p>已完成抽氣扇導線</p>
<p>2.228.1</p>	<p>B座14/F L1, L2, L3 升降機房有關配電箱的電力裝置 DB-MRB-3</p>  <p>已完成修正 DB-MRB-3</p>	<p>2.229.1</p>	<p>B座的30A TPN MCCB 掣開關掣的相位識別</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>

2.229.2	<p>B 座的 30A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>	2.229.3	<p>B 座的 20A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>
2.229.4	<p>B 座的 20A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>	2.229.5	<p>B 座 10A TPN MCB 掣</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>

<p>2.229.6</p>	<p>B 座 15A TPN MCB 掣</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>	<p>2.230.1</p>	<p>B 座 14/F 食水·廁水及消防泵房 修復共用同一孔筒的 RYB 相線 及中性相線</p> 
<p>2.231</p>	<p>B 座安裝泵掣房門的” Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited—電力危險，未經授權不 得內進” 告示牌</p>  <p>已完成不得內進” 告示牌</p>	<p>2.232.1</p>	<p>B 座的 100A TPN MCCB 掣開關 掣的相位識別</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>

<p>2.232.2</p>	<p>B 座的 100A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>	<p>2.232.3</p>	<p>B 座的 30A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>
<p>2.232.4</p>	<p>B 座的 30A TPN MCCB 掣</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>	<p>2.232.5</p>	<p>B 座的 30ATPN MCCB 掣</p>  <p>已完成開關掣的相位識別</p>

<p>2.233</p>	<p>安裝 B 座 14/F 花灑泵房泵掣房門的 "Electrical Hazard, Unauthorized Entry Prohibited-電力危險, 未經授權不得內進 " 告示牌</p>  <p>已完成未經授權不得內進”告示牌</p>	<p>2.234.1</p> <p>2.234.2</p> <p>2.234.3</p> <p>2.234.4</p> <p>2.234.5</p> <p>2.234.6</p> <p>2.234.7</p> <p>2.234.8</p>	<p>B 座 14/F 走廊照明 (近單位 01 室) 修復水氣數值</p>   <p>已完成水氣數值</p>
<p>2.234.8</p>	<p>B 座 14/F 6 號樓梯照明</p>  <p>已完成水氣數值</p>	<p>2.235.1</p>	<p>B 座 DB-4GB (4/F 士多房) 維修電力箱裝置</p>  <p>已完成電力箱裝置維修</p>

2.235.2	B 座 DB-7EB(7/F 士多房)  已完成電力箱裝置維修	2.235.3	B 座 DB-8GB (8/F 士多房)  已完成電力箱裝置維修
2.235.4	B 座 DB-12GB (12/F 士多房)  已完成電力箱裝置維修	2.235.4	B 座 DB-12GB (12/F 士多房)  已完成電力箱裝置維修

<p>2.236.1</p>	<p>地下冷氣機的金屬部份‘地下樓梯門’</p>  <p><u>已完成輔助電力裝置</u></p>	<p>2.236.2</p> <p>鋼構件、扶手、金屬部份等</p>  <p><u>已完成輔助電力裝置</u></p>
----------------	---	--

<p>2.237.1</p>	<p>A座地下大堂天花(66個)</p> 	<p>2.237.2</p>	<p>B座地下大堂天花(71個)</p> 
----------------	---	----------------	--

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



	Three photographs showing fire alarm wiring and components. The top photo shows a fire alarm control panel with a yellow-wrapped cable. The middle photo shows a fire alarm control panel with a white circular cover. The bottom photo shows a fire alarm control panel with a white circular cover and a grey corrugated cable.		<p>已完成</p>
--	---	--	----------------------------

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



	 <p>已完成</p>		
2.237.3	<p>地下走廊天花(10個)</p> 		

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



已完成

2.237.4	地下後巷防水燈(1 個)	2.237.5	地下後巷冷氣機防水掣(8 個)
2.238	<p>移除於 A 座及 B 座地下大堂有關假天花內廢棄的電線及軟喉 (約 50 個) ·包括拆裝現行假天花</p> <p>A 座</p> 		<p>B 座</p> 

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED


九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



已完成



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



		Three photographs showing electrical wiring in a ceiling area. The top photo shows a grey electrical box with a coiled white cable. The middle photo shows a similar setup with a different angle. The bottom photo shows a more complex arrangement of wires and a grey box.
--	--	---

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



			 <p>已完成</p>
2.239.1	安裝過路箱蓋 A 座地下大堂天花(7 個) 	2.239.2	安裝過路箱蓋 B 座地下大堂天花(5 個) 


港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311




港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED



九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



已完成



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



			已完成
2.240.1	煤氣喉 	2.240.2	消防喉


港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



	已完成煤氣喉		
2.241.1	安裝接地電極棒 	2.241.2	更換接地電極棒夾 

港消集團有限公司

HK FULLY WEALTH HOLDING LIMITED

九龍大角咀廣東道1152號兆豐大廈閣樓A室

Flat A, M/F, Siu Fung Building, 1152 Canton Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel: 2381 2718, 2411 1011 Fax: 2787 3336, 2381 7311



	 <p>已完成</p>		 <p>已完成</p>
2.241.3	更換"Safety electrical connection do not remove"安全接地終端一切勿移去”告示牌		
2.242.1	DB-BG1 (B 座地下保安室)	2.242.2	DB-BG4 (B 座地下保安室) 

			
2.242.3	<p>DB-GLA-B4 (地下入口座頭)</p> 	2.242.4	<p>DB-UNKNOWN 1 (地下更亭)</p> 
2.242.5	<p>DB-UNKNOWN 2 (地下管理處)</p> 	2.243	<p>完成上述維修後須發出 WR2A 及 WR1 完工表格·並提交「中華電力—低壓電源隔離證書」包括：A 變壓站、B 變壓站、C 變壓站、D 變壓站及 E 變壓站內所有變壓器·供保養檢查承判商呈交 WR2 表格所需文件予機電工程署批簽</p>